

Hitna sigurnosna obavijest**Aplikacija kliničkog programatora za DBS, model A610, verzije 2.0.4584,
2.0.4594, 2.0.4605 i 3.0.1057**

Postavka stimulacije Cikliranje kod zamjene INS-a i problemi pada aplikacije
Ažuriranje softvera

16.07.2021.

Medtronicova referencija: FA968 i FA969

Poštovani,

ovaje komunikacija nastavak kako bismo vas obavijestili da je nova verzija softvera za aplikaciju kliničkog programatora A610 sada dostupna za rješavanje problema objavljenih u ožujku 2021. godine za verzije aplikacije 2.0.4584, 2.0.4594, 2.0.4605 i 3.0.1057. Instalirajte novu verziju aplikacije kliničkog programatora A610 **3.0.1062** (ili noviju), prema priloženim uputama.

Pozadina:

Medtronic je prethodno priopćio dva problema:

1. Prilikom kopiranja postavki s postojećeg ugrađenog uređaja s omogućenim cikliranjem na novi ugrađeni uređaj Percept PC uporabom funkcije „Replacement“ (Zamjena) aplikacije kliničkog programatora A610, postavke cikliranja nisu pravilno kopirane. Kao rezultat toga, aplikacija pokazuje cikliranje kao „On“ (Uključeno) u svim izvješćima i zaslonima korisničkog sučelja kad to zapravo nije omogućeno ni za jedan program.
2. U rijetkim uvjetima, softver s aplikacijom kliničkog programatora A610, verzija 2.0.4584, 2.0.4594, 2.0.4605 i 3.0.1057 može pasti kada se ispituje Percept PC INS. Zbog ponavljajuće prirode pada, zdravstveni djelatnik može programirati uređaj samo u jednominutnim sesijama između padova.

Radnje:

1. Preuzmite verziju **3.01062** (ili noviju) aplikacije kliničkog programera A610 slijedeći priložene upute. Zastupnik tvrtke Medtronic može vam pomoći s ažuriranjem.
2. S novom verzijom aplikacije A610:
 - a. Korisnici koji su prethodno iskusili pad otprilike 1 minuta nakon ispitivanja više neće vidjeti pad.
 - b. Funkcija Replacement (Zamjena) s Activa na Percept PC sada će ispravno raditi s postavkama cikliranja za buduće pacijente.
 - c. Prilikom ispitivanja Percept PC-a kod kojeg je već prisutan problem kod postavke stimulacije cikliranja:
 - i. Aplikacija će vas obavijestiti o nevažećoj terapiji ili o prisustvu nevažeće/ih skupine/a.
 - ii. Trebat ćete pritisnuti Continue (Nastavi), što će obrisati nevažeću/e skupinu/e.
 - iii. Nakon što su postavke očišćene, morate reprogramirati zahvaćenu/e skupinu/e radi isporuke terapije
3. Podijelite ovu obavijest, prema potrebi, s osobama u vašoj organizaciji kojima je potrebna ova informacija.

Dodatne informacije:

Hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je obaviještena o ovoj radnji.

Žao nam je zbog neugodnosti i poteškoća koje vam je ovaj problem možda prouzročio. Izuzetno nam je bitna sigurnost pacijenata i cijenimo što ćete odmah posvetiti pozornost ovom problemu.

Za dodatna pitanja u vezi ove obavijesti, ljubazno molimo obratite se svom lokalnom predstavniku tvrtke Medtronic Ivani Brkan na email ivana.brkan@medtronic.com odnosno na Medtronic Adriatic doo, Folnegovićeva 1c, 10000 Zagreb, Hrvatska.

S poštovanjem,

 **MEDTRONIC ADRIATIC d.o.o.**
Folnegovićeva 1c
10000 ZAGREB 2

Ivana Brkan
Voditelj Neuroscience odjela

Prilog: Upute za ažuriranje softvera