

HITNO: korektivne mjere za medicinske uređaje na tržištu

Philips Resironics
CPAP i PAP uređaji s dvije razine

Pjena za prigušivanje zvuka
Podložnost oštećenjima i emisija hlapljivih organskih spojeva

Ime korisnika
Naziv uređaja
Adresa
Grad, država, poštanski broj

Poštovani korisniče uređaja,

tvrtka Philips Resironics dobrovoljno uvodi korektivne mjere za uređaje navedene u nastavku zbog dva (2) problema povezana s pjenom za prigušivanje zvuka od poliuretana na bazi poliestera (PE-PUR) koja se upotrebljava u respiratorima za neprekidan rad i povremeni rad tvrtke Philips: 1) pjena PE-PUR može se razgraditi u komadiće koji mogu ući u protok zraka uređaja te ih može udahnuti ili progutati korisnik, i 2) pjena PE-PUR može isparavati određene kemijske tvari. Oštećenje pjene može se ubrzati uporabom neodobrenih metoda čišćenja, kao što je ozon (pogledajte [sigurnosnu obavijest agencije FDA](#) o uporabi ozonskih sredstava za čišćenje) te tijekom početka rada može doći do nastajanja plinova, a može se nastaviti tijekom cijelog vijeka trajanja uređaja.

Ti problemi mogu uzrokovati ozbiljne ozljede koje mogu biti opasne po život, uzrokovati trajno oštećenje i/ili zahtijevati medicinsku intervenciju kako bi se spriječile trajne smetnje. Tvrta Philips Resironics do danas je primila nekoliko pritužbi na prisutnost crnih ostataka/čestica unutar sklopa zračne putanje (koja se proteže od utičnice uređaja, ovlaživača, cijevi i maske). Tvrta Philips primila je izvješća o glavobolji, nadraženosti gornjih dišnih putova, kašlju, tlaku u prsim i sinusnoj infekciji. Mogući rizici izloženosti česticama su: iritacija (koža, oko i dišni trakt), upalni odgovor, glavobolja, astma, štetni učinci na druge organe (npr. bubrege i jetru) i toksične kancerogene učinke. Mogući rizici kemijskog izlaganja zbog nastajanja plinova uključuju: glavobolju/vrtoglavicu, iritaciju (oci, nos, dišni trakt, koža), preosjetljivost, mučninu/povraćanje, toksične i kancerogene učinke. Nije bilo izvješća o smrti kao posljedici ovih problema.

Svi uređaji proizvedeni prije 26. travnja 2021. Svi serijski brojevi	
Respirator s neprekidnim radom, minimalna podrška disanju, uporaba u ustanovi	E30 (Odobrenje za uporabu u hitnom slučaju)
Respirator s neprekidnim radom, bez održavanja na životu	DreamStation ASV
	DreamStation ST, AVAPS
	SystemOne ASV4

	C-Series ASV
	C-Series S/T i AVAPS
	OmniLab Advanced+
Respirator s povremenim radom	SystemOne (Q-Series)
	DreamStation
	DreamStation Go
	Dorma 400
	Dorma 500
	REMstar SE Auto

Trenutne radnje koje trebate poduzeti Vi kao korisnik:

1. Molimo kontaktirajte svog liječnika prije nego uvedete bilo kakve promjene u svom liječenju. Iako su rizici navedeni u ovom pismu rezultirali time da Philips preporučuje prekid upotrebe, važno je da se posavjetujete sa svojim liječnikom kako biste utvrdili najprikladnije mogućnosti za daljnje liječenje. Zajedno sa svojim liječnikom utvrdite je li prednost nastavka terapije Vašim uređajem veća od navedenih rizika.
2. Registrirajte svoj uređaj na web-mjestu za korektivne mjere za medicinske uređaje na tržištu <https://www.philips.hr/healthcare/e/sleep/communications/src-update>
 - a. Na web-mjestu možete pronaći aktualne informacije o statusu korektivnih mjer za uređaje na tržištu i kako možete primiti trajnu korektivnu radnju za rješavanje dvaju (2) problema.
 - b. Web-mjesto sadrži i upute o načinu lociranja serijskog broja uređaja te će vas voditi kroz postupak registracije.
 - c. Nazovite (0044) 20 8089 3822 ako ne možete posjetiti web-mjesto ili nemate pristup internetu.

Trajna korektivna radnja koju će poduzeti tvrtka:

Tvrtka Philips implementacijom trajne korektivne radnje za rješavanje dvaju (2) problema opisanih u ovoj obavijesti o korektivnim mjerama. U sklopu gore navedenog postupka registracije dobit ćete informacije o sljedećim koracima za implementaciju trajnog rješenja.

Ostale informacije:

ako su vam u vezi s problemom potrebne dodatne informacije ili podrška, obratite se pozivnoj službi za korisnike ili posjetite web-mjesto:

(0044) 20 8089 3822

<https://www.philips.hr/healthcare/e/sleep/communications/src-update>

Ova obavijest proslijedena je nadležnim regulatornim agencijama.

Tvrtka Philips žali zbog svih neugodnosti koje vam je ovaj problem možda prouzročio.

S poštovanjem,

Rodney Mell

Voditelj odjela za kvalitetu i regulativu
Philips Respiration – Odjel za brigu o spavanju i dišnom sustavu

HITNO: korektivne mjere za medicinske uređaje na tržištu

Philips Respiration
CPAP i uređaji s dvije razine

Pjena za prigušivanje zvuka
Podložnost oštećenjima i emisija hlapljivih organskih spojeva

Pismo za distributere i institucije

Poštovani korisniče uređaja,

tvrta Philips Respiration dobrovoljno uvodi korektivne mjere za respiratore s neprekidnim radom i s povremenim radom zbog dva (2) problema povezana s pjenom za prigušivanje zvuka od poliuretana na bazi poliestera (PE-PUR) koja se upotrebljava za dizajn tih uređaja. Detaljne informacije povezane s ovim uvođenjem korektivnih mjeri i obuhvaćenim uređajima mogu se pronaći u priloženim napomenama o korektivnim mjerama na tražištu.

Morate poduzeti radnje kao distributer ili institucija koja je izravni klijent tvrtke Philips radi izoliranja uređaja u vašem inventaru. Morate i olakšati radnje navedene u priloženim obavijestima o korektivnim mjerama na tržištu za sve korisnike obuhvaćenih uređaja u vašoj organizaciji, među prošlim i sadašnjim pacijentima ili među korisnicima. Morate poduzeti sljedeće radnje:

1. S razumijevanjem pročitajte isporučene obavijesti. Podijelite ove obavijesti bilo kojem članu svoje organizacije koji mora biti upoznat s opisanim problemima.
2. Registrirajte se za sudjelovanje u ovim korektivnim mjerama i primite dodatne upute za sudjelovanje u korektivnim radnjama tako da posjetite web-mjestu:
<https://www.philips.hr/healthcare/e/sleep/communications/src-update>

Kako biste odgovorili na ovu obavijest o korektivnim mjerama, trebat će vam broj računa i pristupna šifra. Oni će biti uvršteni u upute za korektivne mjeru nakon obavijesti o mjerama.

Tvrta Philips žali zbog svih neugodnosti koje vam je ovaj problem možda prouzročio.

S poštovanjem,

Rodney Mell
Voditelj odjela za kvalitetu i regulativu
Philips Respiration – Odjel za brigu o spavanju i dišnom sustavu